樹脂材料における小径深穴加工時のライフリング発生メカニズムの解明

(地独)鳥取県産業技術センター 〇佐藤崇弘,内外精機工業㈱ 長谷川伸一,中村誠

Elucidation of generation mechanism of rifling in small-diameter deep hole drilling process by resin material Tottori Institute of Industrial Technology, Takahiro SATO, Naigai Seiki Kougyo CO., LTD., Shinichi HASEGAWA and Makoto NAKAMURA

Recently, the requirement for high quality hole machining is increasing, such as a nozzle for chemical-analysis machines, and a medical instrument. However because the stiffness of the drill for the small-diameter and deep hole is low, the hole is easily to generate rifling. As a result, the hole wall roughness is easy to be worse. In the present paper, the effects of cutting force and cutting temperature on the rifling were investigated by experiments.

1. 緒言

近年医療機器や化学分析機器に用いられる各種樹脂製ノズ ル製品は、滴下精度の向上や分析精度の向上が求められてい る.その結果、ノズル穴の小径化・高品質化に加え深穴加工 化が要求されている.しかし、樹脂材料の小径深穴加工は、 大径工具と比較して工具剛性が低下するため、切りくず排出 不良や切削温度の局所的上昇に伴う穴壁面品質悪化が課題で ある.特にL/D=50以上の深穴になると、加工後期において穴 壁面にスパイラル上の傷、いわゆるライフリングが発生し、 穴壁面品質が悪化する.

そのような中ドリル加工は、従来からさまざまな研究が行われている。その中で一般的にドリル加工初期に発生するライフリングについては、被削材を金属材料とした数多くの研究が報告されている¹⁰²⁾.これらの研究では、工具剛性の低いドリルで加工すると切削負荷により回転方向の位相遅れが生じ、さらに切削力の変化などに起因する自励振動により右ねじれのライフリングが発生すると説明されている。被削材が樹脂の場合であってもライフリングの発生要因は基本的に同様であると考えるが、本研究では樹脂特有の現象を観察し、その発生要因を明らかにした.

2. ライフリングの発生した穴壁面形状

表

表1に示す切削条件で表2に示す工具と被削材により穴加 工実験を行った.なお、穴深さは70mm(L/D=100)とし、エ タノールを滴下しながらマシニングセンター(安田工業㈱ 製:YBM640V)を使って加工試験を行った.

ライフリングが発生した穴内観察のため、穴中心で輪切り にし、穴断面を観察した.結果を図1に示す.なお、ドリル は図の左から右方向に加工したため、図1(a)が穴上部の拡大図 であり、図1(b)が穴底部の拡大図である.図より、穴上部では

表 l	切削余仵
	2500

回転数	2500min ⁻¹	
送り速度	10mm/min	
ステップ量	0.1mm	

2	被削材	と工具	の諸元
---	-----	-----	-----

被削材	サイズ	X20mm, Y10mm, Z90mm	
	材質	透明アクリル樹脂	
	形状	先端角 120°, 芯厚 0.3mm	
		逃げ角 12°,ねじれ角 30°	
ドリル		刃長 15mm, 工具長 100mm	
		工具径 0.7mm	
	材質	超硬合金	

2015年度精密工学会秋季大会学術講演会講演論文集

きれいな半円筒状の穴断面となっているが、穴底部では穴形 状が進行方向に蛇行しており、併せて穴壁面にスパイラル状 の傷、いわゆるライフリングマークが観察される.そこで、 穴断面形状をレーザ顕微鏡(㈱キーエンス製:VK9500)によ り計測した.結果を図2に示す.なお、測定箇所は図1(b)の穴 底部であり、高低差をカラーマップで示した.図より、ライ フリングマークを境目に穴がスパイラル状に蛇行しているこ とがわかる.

3. ライフリング発生時の加工挙動

3.1 加工中におけるトルク

被削材をトルクセンサ(日本キスラー(株)製:リアクション トルクセンサ9329A)に固定し、CCDカメラで加工現象を観 察しながら、通常加工時とライフリング発生時のトルクを比 較測定した.トルクと加工時間の関係を図3に示す.図より、 通常加工時は平均的に0.5N・mmであるのに対し、ライフリ ング発生時は平均的に1.2N・mmでかつ加工初期と加工後期 のみ6N・mm程度の突発的なトルクの上昇が見られる.

また,通常加工からライフリング発生まで連続してトルク を計測した.結果を図4に示す.図より,40秒前後から突発 的なトルクの上昇が見られる.また,CCDカメラで観察しな がらトルク計測をしたところライフリングの発生と突発的な トルクの上昇は同じタイミングであることが確認できた.

3.2 加工中におけるドリル周辺の温度分布

ドリル加工中に発生する温度をリアルタイムに計測する手法はいくつか報告されているが、そのほとんどが熱電対、または光ファイバ式放射温度計によるポイント計測³⁰であり、ドリル周辺の温度分布を測定したデータは見受けられない.加



図2 ライフリング発生個所の穴壁面形状

— 287 —





図5 ドリル加工中の切れ刃周辺の温度分布

工中の穴内における温度分布をサーモグラフィで測定するに は、被削材が赤外線を透過する必要がある.

そのような中近年,赤外光と可視光を透過するポリオレフ ィン樹脂(旭化成エンジニアリング(株)製:GAT-10)が開発さ れた⁴⁾.そこで,通常加工時とライフリング発生時の穴内にお ける加工中の温度分布を赤外線サーモグラフィ(日本アビオ ニクス(株)製:TVS-700)で計測した.加工中の温度分布を図 5 に示す.なお,ポリオレフィン樹脂でもアクリル樹脂同様, ライフリングの発生が加工後期において確認された.図 5(a) の通常加工時はドリル先端が最も温度が高く,図 5(b)のライフ リング発生時はドリル先端も温度が高いだドリルショルダー 部からフルートにかけて温度が高いことがわかる.また,穴 の左右で比較すると右側の温度が高く,左側の温度が低い. 動画で撮影を行うと,ライフリングのスパイラルの周期と同 程度の時間間隔で温度の高い部分が左右に蛇行する様子が確 認された.

3.3 ドリル先端の加工挙動

通常加工時とライフリング発生時のドリル先端付近の加工 現象を高速度カメラにより観察した. 観察方向は,ドリル側 面方向とドリル正面方向(ドリル先端を見上げる方向)の 2 方向とした. 観察した結果,どちらの加工現象とも 2 枚の切 れ刃の内,片方の切れ刃のみで切削が行われていた. セッテ ィングやドリルの形状誤差もあるため,10 回の実験を行った がすべて片刃のみの加工となっていた. そこで,両刃および



(b) 片刃に力がかかった場合

図6 切れ刃に力がかかった場合のドリル先端変位

片刃のみにトルクが負荷された場合のドリル全体の挙動をシ ミュレーションソフト(ANSYS, Inc.製: ANSYS Mechanical) により調べた.結果を図6に示す.なお、図中の変形は10倍 の誇張表示となっている.図6(a)より、両刃に均等にトルクが 負荷されるとドリルの半径方向には変形しない.しかし、図 6(b)より、片刃のみにトルクが負荷されるとドリル先端が曲が ることがわかる.

4. 考察

上述した試験結果から、樹脂加工時にライフリングが発生 する場合、片刃のみで切削を行っており、穴が深くなると突 発的なトルクが発生する。それに伴い、回転方向の位相遅れ とドリルの曲がりが発生することで穴が蛇行するものと考え られる.また、穴の蛇行に伴いドリルフルート部が穴壁面に 衝突することでドリルフルート部の切削温度が上昇するもの と考えられる.

5. 結言

本研究では、樹脂加工時に発生するライフリングについて、 切削抵抗、切削温度、切削現象について調べた.その結果、 以下の結論を得た.

- ライフリングが発生した穴は、ライフリングマークと同じ周期で穴形状が蛇行する.
- ライフリング発生時は、突発的なトルク上昇が発生し、 その結果ドリルが曲がる.
- 通常加工時はドリル先端付近の切削温度が上昇しやすく、 ライフリング発生時はドリル先端とドリルフルート部の 切削温度が上昇しやすい。

参考文献

- 鬼鞍宏猷,佐久間敬三,松崎敏彦,甲木昭雄:ドリルの 振動の解析 - 下穴のある場合-,精密工学会誌,52,4(1986) 661.
- K. Matsuzaki, T Ryu, A Sueoka, K Tsukamoto: Theoretical and experimental study on rifling mark generating phenomena in BTA deep hole drilling process (generating mechanism and countermeasure). 88, (2015) 194.
- 佐藤昌彦,田中久隆,武田諭司:光ファイバ連結放射温度計によるドリル加工時の穴加工面温度測定,77,782(2011) 3562.
- 長谷川彰,米澤和宏:赤外線を透過する絶縁保護カバー GATの開発(GAT;Gear of Advance IR Transparent Plate),電 気評論,99,5(2014) 70.

2015年度精密工学会秋季大会学術講演会講演論文集

```
- 288 -
```

52